+

SCHNOOR




NEUBAU EINES BATTERIESPEICHERS

IN

25770 LIETH DELLWIG – UMSPANNWERK HEIDE (WEST)

Auftraggeber:Kyon Energy Solutions GmbH



BAUGRUNDGUTACHTEN

(AU 0500-24 / 02.10.2024)

NEUBAU EINES BATTERIESPEICHERS



DELLWIG UMSPANNWERK HEIDE (WEST) 25770 LIETH

- BAUGRUNDGUTACHTEN - - - - -

ANLAGEN

Bodenprofildarstellung
 Chemische Analyse Wasserprobe
 Schichtenverzeichnisse
 0500-24 / 1.1
 0500-24 / 2.1
 0500-24 / 3.1

- 1. VERANLASSUNG
- 2. PLANUNTERLAGEN
- 3. BAUGELÄNDE UND BAUWERK

Batteriespeicher

4. BAUGRUND

Unterhalb von max. 0,50 m mächtigem Mutterboden folgt Klei bis ca. 2,0 m Tiefe, darunter stehen bis zu den Endaufschlusstiefen Sande an. Bei BS 4 wurde in 12,0 m Tiefe eine 0,5 m mächtige Geschiebemergelschicht angetroffen.

5. WASSER

Echtes Grundwasser wurde zw. 1,5 m und 2,0 m Tiefe angetroffen.

6. BODENKENNWERTE

7. GRÜNDUNGSBEURTEILUNG U. -EMPFEHLUNGEN

Flachgründung auf Einzel- und Streifenfundamenten oder auf einer Stahlbetonplattengründung ist bei einem Bodenaustausch möglich, alternativ Tiefgründung Pfahlgründung mit Pfahllängen von ca. 12-15 m. Empfehlung: Pfahlgründung oder Baugrundverbesserung mittels Rüttelstopfverdichtung.

8. TROCKENHALTUNG

9. ZUSAMMENFASSUNG

Grundbauingenieuke Gmbh

Sitz der Gesellschaft Bredenbek ein Unternehmen der KIRCHNER INGENIEURE

Amtsgericht Kiel HRB 25925 KI

Geschäftsführer Jasper Strauß, Jan Quente, Stefan Kindt

Baugrunduntersuchungen
Geoelektrische Messungen
Laboranalysen
Baugrundgutachten
Geotechnische Nachweise
Baugrubenplanung
Bodenschutzkonzepte und
bodenkundliche Baubegleitg
Bodenmanagement
Umweltgeotechnik
Fachbauleitung
Beweissicherung
Kontrollprüfungen
Prüfstelle nach RAP Stra
Flüssigboden

Bovenauer Straße 4 24796 Bredenbek

04334 / 18 168 0 Fon 04334 / 18 168 22 Fax

www.gsb.sh

Neubau eines Batteriespeichers in 25770 Lieth, Dellweg – Umspannwerk Heide (West)



■ Baugrundgutachten



1. VERANLASSUNG

In 25770 Lieth, Dellweg, Umspannwerk Heide (West), Flurstück 134, Flur 3, ist der Neubau eines nichtunterkellerten Batteriespeichers geplant.

Wir wurden beauftragt, für das o. g. Bauvorhaben eine Baugrundbewertung und Gründungsempfehlungen abzugeben.

2. PLANUNTERLAGEN

Für die Bearbeitung standen uns folgende Planunterlagen zur Verfügung:

- 2.1 vom Auftraggeber, erhalten per E-Mail am 21.08.2024
- Vorläufiger Lageplan, M 1:2000
- Versorgerplan, o. M.

2.2 von Baugrundaufschlüssen

- Schichtenverzeichnisse und 42 gestörte Bodenproben von 5 Kleinrammbohrungen, ausgeführt am 16.09.2024 sowie 2 Spitzendrucksondierungen, ausgeführt am 17.09.2024 durch die Firma Keller Grundbau

3. BAUGELÄNDE UND BAUWERK

Die Lage des Grundstücks sowie des geplanten Gebäudes ist aus dem Lageplan der Anl. 1.1 sowie der nachfolgenden Abb. 1 ersichtlich.

Bei dem geplanten Bauwerk handelt es sich angabegemäß um nichtunterkellerte, in Fertigteilbauweise zu errichtenden Batteriespeicher.

Die Höhen wurden mit einem GNSS-Gerät eingemessen (Genauigkeit der Lage ±2 cm, Höhe ±4 cm).



■ Baugrundgutachten






Abb. 1: Lageplan (o. M.)



Abb. 2: Digitalfotografie vom 16.09.2024



Abb. 3: Digitalfotografie vom 16.09.2024

Die Höhenlage der Rohsohle wird mit rund 2,5 mNHN angenommen, sollte hiervon deutlich abgewichen werden, ist eine Überprüfung der im Folgenden aufgeführten Maßnahmen vorzunehmen.

Eine statische Berechnung sowie Angaben über Lasten und Abmessungen der Fundierung liegen uns nicht vor.



■ Baugrundgutachten



4. BAUGRUND

4.1 Allgemeines

Zur Erkundung der Baugrundverhältnisse wurde am 16.09.2024 insgesamt 5 Kleinrammbohrungen gemäß DIN EN ISO 22475, Teil 1 mit Endaufschlusstiefe bis max. 14,00 m ausgeführt. Weiterhin wurden 2 Spitzendrucksondierungen am 17.09.2024 abgeteuft.

Die Bodenschichtung wurde nach den Schichtenverzeichnissen bzw. unserer kornanalytischen Bewertung der Bodenproben in Form von Bodenprofilen höhengerecht auf Anl. 1.1 aufgetragen.

4.2 Bodenschichtung

Unterhalb von bis zu max. 0,50 m mächtigen Mutterboden folgt bis 2,0 m Klei, anschließend stehen bis zu den Endaufschlusstiefen $t \le 14,00$ m Sande an. Bei BS 4 wurde in 12,0 m Tiefe eine 0,5 m mächtige Geschiebemergelschicht angetroffen.




Abb. 4: Bodenprofile, o. M.

Neubau eines Batteriespeichers in 25770 Lieth, Dellweg – Umspannwerk Heide (West)



Baugrundgutachten



4.3 Baugrundeigenschaften

4.3.1 Allgemeines

Zur bodenmechanischen Kennwertbe-stimmung standen Bodenproben der Güteklasse 3 – 5 aus Kleinrammbohrungen 80 – 40 mm zur Verfügung. Die Bodenkennwerte der im Folgenden behandelten Böden sind Abs. 6 zu entnehmen.

4.3.2 Mutterboden

Die Mutterböden sind setzungsverursachend. Diese Böden dürfen nicht überbaut werden, sondern müssen im Bereich zu überbauender Flächen vollständig entfernt werden. Mutterboden ist gem. § 202 BauGB im nutzbaren Zustand zu erhalten und vor Vernichtung und Vergeudung zu schützen.

4.3.3 Klei

Klei ist ein durch Alterung gesetzter Marschboden, der als setzungsempfindlich anzusehen ist. <u>Ein über dem Klei flachgegründetes Gebäude erfährt deutliche Setzungen und Setzungsdifferenzen.</u>

4.3.4 Sand

Die anstehenden gewachsenen Sande sind ausreichend scherfest, wenig zusammendrückbar und daher hinreichend tragfähig. Entsprechend der Bodenansprache weisen die Sande nach Abschätzung Durchlässigkeitsbeiwerte von $k_f < 1 \times 10^{-4}$ m/s auf.

Die Sande weisen unterhalb des Kleihorizont bis ca. 7 m Tiefe eine lockere und anschließend eine mitteldichte-dichte und dichte Lagerung auf.

5. WASSER

5.1 Wasserstände

Während der Bohrarbeiten wurde von Stauwasser überlagertes Grundwasser angetroffen. Mit Schwankungen um rd. 1,0-1,5 m ist zu rechnen. Genauere Angaben über den Schwankungsbereich können nur durch langfristige Pegelmessungen erfolgen. Weiterhin kann von gespanntem Wasser unterhalb der Kleischichten ausgegangen werden.

5.2 Beschaffenheit des Wassers

Eine von uns entnommene Wasserprobe wurde von der UCL (Labor für Umweltanalytik) auf Betonaggressivität gemäß DIN 4030 Teil 1 untersucht. Das <u>Grundwasser ist gemäß DIN 4030 T2</u> <u>nicht betonangreifend</u> (<XA1; s. a. Anl. 2.1).

A-Nr.: 0500-24 -5



Baugrundgutachten



6. BODENKENNWERTE (CHARAKTERISTISCHE WERTE)

Aufgrund unserer Bodenansprachen, sowie Erfahrungen mit vergleichbaren Böden können folgende bodenmechanische Kennziffern, die jeweils Minimalwerte darstellen, in Ansatz gebracht werden:

Bodenart	Scherfest	Wic	hte	Steifemodul (2)	Bodenklasse ⁽¹⁾	
	φ [⁰]	c' [KN/m ²] γ [KN/m ³] γ ' [KN/m ³] E _s [MN/m ²		E _s [MN/m ²]	DIN 18300 (1)	
Mutterboden			1 – 3			
Sand	30,0 – 35,0	0,0	18 – 19	10 – 11	30 – 60	3
Klei	15,0 – 17,5	5,0	14,0	4,0	0,8 - 1,2	2 – (3)

⁽¹⁾ Bodenklassen gemäß DIN 18300 Ausgabe 2012; ist die Angabe von Homogenbereichen gemäß DIN 18300 Ausgabe 2019 gewünscht, sind weiterführende Feld- und Laborversuche erforderlich.

7. GRÜNDUNGSBEURTEILUNG UND -EMPFEHLUNGEN

7.1 Gründung

Grundsätzlich sind drei Gründungsvarianten möglich:

- 1. Flachgründung mit Bodenaustausch im Schutze einer Wasserabsenkung
- 2. Pfahlgründung
- 3. Baugrundverbesserung mittels Rüttelstopfverdichtung

Variante 1

Die unterhalb der geplanten Gründungssohle anstehenden Mutterboden und die obere Kleischicht sind auszuräumen und durch Sand/Kiessand zu ersetzen. Danach bestehen gegen eine Flachgründung keine Bedenken.

Der Bodenersatz muss einschl. 60° Druckabtragungsbereich erfolgen. Als Bodenersatzmaterial kann ortsübliches, gutverdichtbares (U \geq 3; k_f \geq 1 x 10⁻⁴ m/s) Grubenmaterial verwendet werden. Die Lagerungsdichte muss mind. mitteldichte Lagerung bzw. 100 % der einfachen Proctordichte erreichen.

Für den Bodenaustausch wird eine Wasserabsenkung erforderlich, weiterhin sind die anfallenden organischen Böden zu entsorgen.

Variante 2

Annähernd setzungsfrei Tiefgründung. Es ist je nach Last pro Pfahl und Pfahlart mit Pfahllängen von ca. 12-15 m zu rechnen. Zu späterem Zeitpunkt ist hierzu eine detaillierte Auswertung erforderlich.

⁽²⁾ Die Steifemoduln, insbesondere der bindigen Böden, sind auf Basis der Laborversuche und der Bodenansprache aufgrund von Erfahrungen abgeschätzt. Eine genauere Bestimmung kann nur anhand ungestörter Bodenproben und entsprechender Druck-Setzungs-Versuche erfolgen, bzw. bei rolligen Böden über eine Bestimmung der genauen Lagerungsdichte.

Neubau eines Batteriespeichers in 25770 Lieth, Dellweg – Umspannwerk Heide (West)



Baugrundgutachten



Variante 3

Grundsätzlich ist auch eine Baugrundverbesserung mittels teilvermörtelter Rüttelstopfsäulen möglich. Die Baugrundverbesserung mittels Rüttelstopfverdichtung soll insbesondere die zu erwartenden Setzungsdifferenzen minimieren. Im Bereich der organischen Böden sind die Säulen zu vermörteln. Die Rüttelstopfsäulen sind ca. 0,5–1,0 m unterhalb der organischen Ablagerungen abzusetzen.

Bei teilvermörtelten Rüttelstopfsäulen beträgt die Einflussfläche je Säule (Durchmesser ca. 50–60 cm) rd. 2,0–4,0 m², von einer größeren Einflussfläche raten wir ab. Das genaue Rastermaß ist nach Festlegung des gewählten Systems mit der ausführenden Firma und uns abzustimmen und gesondert zu bemessen bzw. hinsichtlich des Setzungsverhaltens zu optimieren.

Wir empfehlen u.a. auch unter Berücksichtigung wirtschaftlicher Gesichtspunkte eine Tiefgründung oder eine Baugrundverbesserung über Rüttelstopfsäulen.

7.2 Verkehrsflächen

Die Höhenlagen der Verkehrsflächen liegt annähernd in Geländeoberfläche. Eine Flachgründung der Verkehrsflächen ist nur bei Inkaufnahme von Setzungen möglich, ansonsten sind sehr aufwändige Baugrundverbesserungen erforderlich. Der anstehende Klei weist erfahrungsgemäß Verformungsmoduln von $Ev2 < 15 \ MN/m^2$ auf.

Üblicherweise ist auf der Oberkante der Tragschicht ein Verformungsmodul von E_{v2} ≥ 120/150 MN/m² gefordert. Bei den anstehenden Böden ist somit ein frostsicherer Aufbau von mind. 60 cm erforderlich. Da nur eingeschränkt tragfähige Kleischichten anstehen, empfehlen wir folgenden Aufbau (gleichwertige Aufbauten sind ebenfalls möglich):

- Pflaster und Pflastersand / Asphalt
- 30 cm Tragschicht aus Schotter 0-32 oder gleichwertig; Anforderung: 100% einfache Proctordichte
- Geogitter (z. B. Fa. Naue Secugrid 30/30 Q1 oder gleichwertig)
- 30 cm Frostschutzschicht aus Kiessand; Anforderung: 100% einfache Proctordichte
- 30 cm Kiessand; Anforderung: 100% einfache Proctordichte
- Geogitter (z. B. Fa. Naue Combigrid 30/30 Q1 oder gleichwertig)

Aufgrund der angetroffenen Kleischichten lassen sich Setzungen auch durch o. g. Aufbau nicht vermeiden, Sackungen/Versätze und erhöhte Spurrillenbildungen werden allerdings deutlich reduziert.

Sollten größerer Geländeauffüllungen (>0,5 m) vorgenommen werden ist mit erheblichen Setzungen zu rechnen.

A-Nr.: 0500-24 -7



7.3 Ver- und Entsorgungsleitungen

Ausgehend von einer Höhenlage geplanter Ver- und Entsorgungsleitungen zwischen 1,5 m und 2,0 m unter Geländeoberfläche liegen die Leitungen in den setzungsverursachenden Kleischichten. Auch für die Leitungen sind setzungsfreie Flachgründungen nur bei einer aufwändigen Bodenverbesserung möglich.

Bei einer Verlegung in offener Baugrube (frei abgeböscht oder mit Verbau) sollte ein relativ leichtes Rohrmaterial verwendet werden, welches auch geringe Setzungen verkraftet (z. B. GFK). Weiterhin empfehlen wir zusätzlich ein Geotextil gem. der folgenden Skizze einzubauen. Völlig setzungsfrei kann auch diese Gründung nicht sein, allerdings werden starke Setzungsdifferenzen ausgeglichen.




Abb. 5: Prinzipskizze

Für die Verfüllung der Baugruben sollten zur Minimierung der Setzungen möglichst leichte Materialien (Klei, Blähton) verwendet werden. Dies ist allerdings im Detail mit uns abzustimmen und hängt stark von der Tiefenlage und der damit verbleibenden Restauffüllungshöhe ab (Tiefenlage abzüglich Rohrbettung und Verkehrsflächenaufbau).

Für die Verlegung der Leitungen sind Wasserhaltungsmaßnahmen erforderlich, die überwiegend durch Pumpensumpf und Dränagen sowie ggf. flankierende kiesummantelte Kleinfilteranlagen erfolgen muss.

Die Baugruben können gemäß DIN 4124 bei entsprechenden Platzverhältnissen frei abgeböscht hergestellt werden. Im Kleibereich sind bei einer entsprechenden Wasserhaltung Böschungsneigungen von $\beta=45-50^{\circ}$ möglich. Andernfalls (bei nicht ausreichenden Platzverhältnissen) können Normverbauten zur Ausführung kommen. Die Bemessung ist mit den Kennwerten des Absatzes 5 vorzunehmen.

Auch hier ist eine Detailbeurteilung erforderlich.



Baugrundgutachten



8. TROCKENHALTUNGSMABNAHMEN UND VERSICKERUNG

Generell ist eine Versickerung gemäß DWA A-138 aufgrund der gering durchlässigen Böden nicht möglich.

Stau-, Schichten- und Sickerwasser kann die Vorhaltung einer offenen Wasserhaltung (Bauhilfsdränage) für die Herstellung der Fundamentgräben erforderlich machen.

Aufgrund der geringen Wasserdurchlässigkeit ($k_f \le 1 \times 10^{-4} \text{ m/s}$) der anstehenden Böden ist das das Gebäude umgebende Gelände derart zu profilieren, dass Oberflächen-, Sicker-, Schichten- und Stauwasser dem Bauwerk <u>nicht</u> zufließen kann bzw. sind ggf. geeignete Maßnahmen zur Entwässerung zu treffen (z. B. Rinnenentwässerung, Kiesbett mit Dränung o. ä.).

Ansonsten sind die Ausführungen der DIN 18533:2017-07 zu beachten (Bemessungswasserstand Stauwasserbildung bis GOK).

Somit sind folgende Abdichtungen gem. DIN 18533:2017-07 möglich:

Abdichtungsebene mindestens 50 cm oberhalb des Bemessungswasserstandes: W1.1-E Abdichtungseben tiefer als 50 cm bezogen auf den Bemessungswasserstandes: W1.2-E (mit Dränage) oder W2.1-E (ohne Dränage)

A.Nr.; 0500-24



Baugrundgutachten



9. ZUSAMMENFASSUNG

Unterhalb von bis zu max. 0,50 m mächtigen Mutterboden folgt bis 2,0 m Klei, anschließend stehen bis zu den Endaufschlusstiefen $t \le 14,00$ m Sande an. Bei BS 4 wurde in 12,0 m Tiefe eine 0,5 m mächtige Geschiebemergelschicht angetroffen.

Während der Bohrarbeiten wurde von Stauwasser überlagertes Grundwasser angetroffen. Mit Schwankungen um rd. 1,0-1,5 m ist zu rechnen. Genauere Angaben über den Schwankungsbereich können nur durch langfristige Pegelmessungen erfolgen.

Grundsätzlich sind drei Gründungsvarianten möglich:

- Flachgründung mit Bodenaustausch im Schutze einer Wasserabsenkung
- 2. Pfahlgründung
- 3. Baugrundverbesserung mittels Rüttelstopfverdichtung

Wir empfehlen u.a. auch unter Berücksichtigung wirtschaftlicher Gesichtspunkte eine Tiefgründung oder eine Baugrundverbesserung über Rüttelstopfsäulen. STICHWORT Abschnitt

Boden



Wasser





GRÜNDUNG



i.V. Dipl.-Ing. Gerd Brauer

GSB GrundbauINGENIEURE GmbH





Seite 1 von 3



Anlage 2.1

Eurofins Umwelt Nord GmbH - Lise-Meitner-Straße 1-7 - D-24223 Schwentinental

GSB GrundbauINGENIEURE GmbH Bovenauer Straße 4 24796 Bredenbek

Titel: Prüfbericht zu Auftrag 32433645

Prüfberichtsnummer: AR-24-XF-004876-01

Auftragsbezeichnung: 0500-24 Umspannwerk Heide (West), Lieth (Dithm.)

Anzahl Proben:

Probenart: Wasser

Probenehmer: keine Angabe, Probe(n) wurde(n) an das Labor ausgehändigt

Probeneingangsdatum: 18.09.2024

Prüfzeitraum: 18.09.2024 - 23.09.2024

Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die untersuchten Prüfgegenstände. Sofern die Probenahme nicht durch unser Labor oder in unserem Auftrag erfolgte, wird hierfür keine Gewähr übernommen. Dieser Prüfbericht enthält eine qualifizierte elektronische Signatur und darf nur vollständig und unverändert weiterverbreitet werden. Auszüge oder Änderungen bedürfen in jedem Einzelfall der Genehmigung der EUROFINS UMWELT.

Es gelten die Allgemeinen Verkaufsbedingungen (AVB), sofern nicht andere Regelungen vereinbart sind. Die aktuellen AVB können Sie unter http://www.eurofins.de/umwelt/avb.aspx einsehen.

Anhänge:

XML_Export_AR-24-XF-004876-01.xml

Dr. Martin Jacobsen Digital signiert, 23.09.2024

Dr. Martin Jacobsen

Prüfleitung Prüfleitung

+ 494307 900352

www.eurofins.de/umwelt



					Vergleid	chswerte		Probenbez Probennun		BS 1 324148570
Parameter	Lab.	Akkr.	Methode	X0	XA1	XA2	XA3	BG	Einheit	
Physikalisch-chemische Ko	enngrö	ßen			I	ı	1			
Färbung qualit.	FR/u	F5	DIN EN ISO 7887 (C1): 2012-04							leicht gelb
Trübung (qualitativ)	FR	F5	qualitativ							leicht
Geruch (qualitativ)	FR/u	F5	DEV B 1/2: 1971							ohne
Geruch, angesäuert (qualitativ)	FR/f	F5	DEV B 1/2: 1971							ohne
pH-Wert	FR/u	F5	DIN EN ISO 10523 (C5): 2012-04	> 6,5	> 5,5	> 4,5	> 4			7,3 ¹⁾
Temperatur pH-Wert	FR/u	F5	DIN 38404-4 (C4): 1976-12						°C	21,5 ¹⁾
Anorganische Summenpar	ameter									
Säurekapazität pH 4,3 (m-Wert)	FR/u	F5	DIN 38409-7 (H7-2): 2005-12					0,1	mmol/l	8,1
Temperatur Säurekapazität pH 4,3	FR/u	F5	DIN 38404-4 (C4): 1976-12						°C	21,5
Säurekapazität nach CaCO3-Zugabe	FR/f	F5	DIN 38404-10 (C10): 2012-12					0,1	mmol/l	7,5
Säurekapazität pH 8,2 (p-Wert)	FR/u	F5	DIN 38409-7 (H7-1): 2005-12					0,1	mmol/l	< 0,1
Temperatur Säurekapazität pH 8,2	FR/u	F5	DIN 38404-4 (C4): 1976-12						°C	21,5
Kalkaggressives Kohlendioxid	FR/f	F5	DIN 38404-10 (C10): 2012-12	15	40	100		5,0	mg/l	< 5,0
Hydrogencarbonathärte	FR/f		DEV D 8: 1971					3	mg CaO/l	230
Nichtcarbonathärte	FR/f		DEV D 8: 1971						mg CaO/l	54
Anorganische Summenpar	ameter	aus d	er filtrierten Probe						•	
Gesamthärte	FR/f	F5	DIN EN ISO 17294-2 (E29): 2017-01					0,002	mmol/l	5,06
Gesamthärte	FR/f	F5	DIN EN ISO 17294-2 (E29): 2017-01					0,1	mg CaO/l	284
Anionen										
Hydrogencarbonat (HCO3)	FR/f		DEV D 8: 1971					0,1	mmol/l	8,1
Chlorid (CI)	FR/f	F5	DIN EN ISO 10304-1 (D20): 2009-07					1,0	mg/l	46
Sulfat (SO4)	FR/f	F5	DIN EN ISO 10304-1 (D20): 2009-07	200	600	3000	6000	1,0	mg/l	78
Sulfid, leicht freisetzbar	FR/f	F5	DIN 38405-27 (D27): 2017-10					0,04	mg/l	< 0,04
Kationen	-				•			•		
Ammonium	FR/f	F5	DIN ISO 15923-1 (D49): 2014-07	15	30	60	100	0,06	mg/l	0,24
Ammonium-Stickstoff	FR/f	F5	DIN ISO 15923-1 (D49): 2014-07					0,05	mg/l	0,18
Elemente aus der filtrierten	Probe				1	ı	I .	1		
Calcium (Ca)	FR/f	F5	DIN EN ISO 17294-2 (E29): 2017-01					0,02	mg/l	154
Magnesium (Mg)	FR/f	F5	DIN EN ISO 17294-2 (E29): 2017-01	300	1000	3000		0,02	mg/l	31,9
Organische Summenparam	neter	1			1	L	I	1	I	
Permanganat-Verbrauch [KMnO4]	FR/f	F5	DIN EN ISO 8467: 1995-05					2,0	mg KMnO4/I	13

Prüfberichtsnummer: AR-24-XF-004876-01

Seite 3 von 3



Erläuterungen

BG - Bestimmungsgrenze

Lab. - Kürzel des durchführenden Labors

Akkr. - Akkreditierungskürzel des Prüflabors

Kommentare zu Ergebnissen

1) Die Analyse erfolgte nach Probentransport ins Labor. Das Ergebnis kann aufgrund einer erhöhten Messunsicherheit von dem gegebenenfalls bei der Probenahme ermittelten Wert abweichen.

Die mit FR gekennzeichneten Parameter wurden von der Eurofins Umwelt Ost GmbH (Lindenstraße 11, Gewerbegebiet Freiberg Ost, Bobritzsch-Hilbersdorf) analysiert. Die Bestimmung der mit F5 gekennzeichneten Parameter ist nach DIN EN ISO/IEC 17025:2018 DAkkS D-PL-14081-01-00 akkreditiert.

/u - Die Analyse des Parameters erfolgte in Untervergabe.

/f - Die Analyse des Parameters erfolgte in Fremdvergabe.

Erläuterungen zu Vergleichswerten

Untersuchung nach Betonaggressivität (DIN 4030-1, Expositionsklassen) Grundwasser.

Bei der Darstellung von Vergleichswerten im Prüfbericht handelt es sich um eine Serviceleistung der EUROFINS UMWELT. Die zitierten Vergleichswerte (Grenz-, Richt- oder sonstige Zuordnungswerte) sind teilweise vereinfacht dargestellt und berücksichtigen nicht alle Kommentare, Nebenbestimmungen und/oder Ausnahmeregelungen des entsprechenden Regelwerkes.

Abgleich mit Vergleichswerten

Der Abgleich bezieht sich ausschließlich auf die in AR-24-XF-004876-01 aufgeführten Ergebnisse und erfolgt auf Basis eines rein numerischen Vergleichs des erhaltenen Messwertes mit den entsprechenden Vergleichswerten. Die Messunsicherheit des entsprechenden Verfahrens wird hierbei nicht berücksichtigt.

Die im Prüfbericht AR-24-XF-004876-01 enthaltenen Proben weisen keine Überschreitung bzw. Verletzung eines Vergleichswertes der Liste Betonaggressivität (DIN 4030-1, Expositionsklassen) Grundwasser auf. Der Untersuchungsstelle obliegt nicht die Festlegung der aus dem Vergleichswertabgleich abzuleitenden Maßnahmen.

Anmerkung GSB GrundbauINGENIEUE GmbH

Einstufung: nicht angreifend

BRAUE

+

SCHNOOR

Schichtenverzeichnis

für Kleinrammbohrungen mit durchgehender Gewinnung von Bodenproben nach DIN EN ISO 22475-1

Neubau eines Batteriespeichers in

25770 Lieth,

Dellwig - Umspannwerke Heide (West)

Auftragsnummer: 0500-24

Kleinrammbohrung Nr.: 1 - 5

Bohrunternehmer: selbst

Bodenansprache: M. Rusch

Bohrverfahren: Kleinrammbohrung

Bohrgerät: nach DIN EN 22475-1

Bohrlochdurchmesser: 80 – 40 mm

Verrohrung: nein

Gebohrt am: 16.09.2024

Auftraggeber:

Kyon Energy Solutions GmbH



für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Auftrags-Nr.: 0500-24

Anlage: 3.1 Seite 1

Bohr	un	g BS 1 / Blat	t: 1		Höhe:	2.09 mNHN (ca.)	Datu 16.0	m: 9.2024	ļ
1			2			3	4	5	6
Bis	a)	Benennung der Bodena und Beimengungen	art			Bemerkungen	Entnommene Proben		
m	b)	Ergänzende Bemerkun	g ¹⁾			Sonderprobe Wasserführung			Tiefe
unter Ansatz-	c)	Beschaffenheit nach Bohrgut	d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang	e) Farbe	,	Bohrwerkzeuge Kernverlust	Art	Nr	in m (Unter-
punkt	f)	Übliche Benennung	g) Geologische Benennung ¹⁾	h) ¹⁾ Gruppe	i) Kalk- gehalt	Sonstiges			kante)
	a)	Mutterboden, schluffig		trocken	B.Pr.	1	0.30		
0.30	b)								
	c)		d) _{nzb}	e) dunke	lbraun				
	f)	Mutterboden	g)	h)	i)				
	a)	Klei, Schluff, sehr stark schwach humos	sandig, schwach tonig,				B.Pr.	2	0.60
0.60	b)								
	c)	steif	d)	e) braun	grau				
	f)	Klei	g)	h)	i)				
	a)	Feinsand, sehr stark so		B.Pr.	3	2.00			
2.00	b)								
	c)		d) nzb	e) grau					
	f)	Feinsand	g)	h)	i) ++				
	a)	Feinsand, schluffig, Mu	schelreste				B.Pr. B.Pr.	4 5	3.50 5.00
8.00	b)						B.Pr.	6	6.50
	c)		d) nzb	e) grau					
	f)	Feinsand	g)	h)	i) ++				
	a)	Mittelsand, feinsandig,	schwach schluffig			GW (1.5), nach Beendigung der	B.Pr. B.Pr.	7 8	8.00 9.50
14.00	b)					Sondierung	B.Pr. B.Pr. B.Pr.	9 10 11	11.00 12.50 14.00
	c)		d) nzb - szb	e) grau			ינים	11	17.00
	f)	Feinsand	g)	h)	i) ++				
1) Eint	ragu	ıng nimmt der wissensch	naftliche Bearbeiter vor						



1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor

Schichtenverzeichnis

für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Auftrags-Nr.: 0500-24

Anlage: 3.1 Seite 2

Vorhaben: Neubau eines Batteriespeichers am Umspannwerk (Heide-West), 25770 Lieth, Dellweg Datum: Schurf BS 2 / Blatt: 1 Höhe: 2.30 mNHN (ca.) 16.09.2024 2 Entnommene a) Benennung der Bodenart Proben und Beimengungen Bemerkungen Bis Sonderprobe b) Ergänzende Bemerkung ¹⁾ Wasserführung Tiefe ... m Beschaffenheit d) Beschaffenheit unter Bohrwerkzeuge in m e) Farbe Art Nr nach Bohrgut nach Bohrvorgang (Unter-Ansatz-Kernverlust h) 1) i) Kalk-Sonstiges kante) punkt Geologische Benennung 1) Übliche Benennung Gruppe gehalt B.Pr. 0.40 trocken 1 a) Mutterboden, schluffig b) 0.40 d) nzb c) e) dunkelbraun h) i) Mutterboden g) B.Pr. 1.20 a) Klei, Schluff, sehr stark sandig, schwach tonig, schwach humos b) 1.20 d) c) steif e) braungrau g) h) i) Klei B.Pr. 2.00 a) Klei, Schluff, sandig, tonig b) 2.00 d) e) grau c) steif - weich g) h) i) Klei ++ GW (1.7), nach 3.50 B.Pr. a) Feinsand, schluffig, Muschelreste Beendigung der B.Pr. 5 5.00 Sondierung B.Pr. 6.50 6 b) 8.00 B.Pr. 7 8.00 d) nzb e) grau h) g) i) Feinsand ++ a) b) d) c) e) f) g) h) i)



1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor

Schichtenverzeichnis

für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Auftrags-Nr.: 0500-24

Anlage: 3.1 Seite 3

Vorhaben: Neubau eines Batteriespeichers am Umspannwerk (Heide-West), 25770 Lieth, Dellweg Datum: BS₃ Bohrung / Blatt: 1 Höhe: 2.41 mNHN (ca.) 16.09.2024 2 Entnommene a) Benennung der Bodenart Proben und Beimengungen Bemerkungen Bis Sonderprobe b) Ergänzende Bemerkung ¹⁾ Wasserführung Tiefe ... m d) Beschaffenheit Beschaffenheit unter Bohrwerkzeuge in m e) Farbe Art Nr nach Bohrgut nach Bohrvorgang Ansatz-Kernverlust (Unterh) 1) i) Kalk-Sonstiges kante) punkt Geologische Benennung 1) Übliche Benennung Gruppe gehalt B.Pr. 0.30 trocken 1 a) Mutterboden, schluffig b) 0.30 d) nzb c) e) dunkelbraun g) h) i) Mutterboden B.Pr. 1.20 a) Klei, Schluff, sehr stark sandig, schwach tonig b) 1.20 d) c) steif e) braungrau g) h) i) f) Klei B.Pr. 2.00 a) Klei, Schluff, sehr stark sandig, schwach tonig b) 2.00 d) e) grau c) steif - weich g) h) Klei i) ++ B.Pr. 3.50 a) Feinsand, schluffig, Muschelreste b) 4.00 c) d) nzb e) grau h) g) i) Feinsand ++ GW (1.8), nach 5.00 B.Pr. 5 a) Feinsand, schwach schluffig, mittelsandig, Muschelreste Beendigung der B.Pr. 6 6.50 8.00 Sondierung B.Pr. b) 8.00 c) d) nzb e) grau g) h) i) Feinsand ++



für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Auftrags-Nr.: 0500-24

Anlage: 3.1 Seite 4

Bohr	un	g BS 4 / Blat	t: 1		Höhe:	2.42 mNHN (ca.)	Datu 16.0	m: 9.2024	
1			2			3	4	5	6
Bis	a)	Benennung der Bodena und Beimengungen	Bemerkungen	E	ntnom Prob	nmene Den			
m		Ergänzende Bemerkung				Sonderprobe Wasserführung			Tiefe
unter Ansatz-	c)	Beschaffenheit nach Bohrgut	d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang	e) Farbe		Bohrwerkzeuge Kernverlust	Art	Nr	in m (Unter-
punkt	f)	Übliche Benennung	g) Geologische Benennung ¹⁾	h) ¹⁾ Gruppe	i) Kalk- gehalt	Sonstiges			kante)
	a)	Mutterboden, schluffig				trocken	B.Pr.	1	0.50
0.50	b)								
0.50	c)		d) _{nzb}	e) dunkel	braun				
	f)	Mutterboden	g)	h)	i)				
	a)	Klei, Schluff, tonig, san	dig				B.Pr.	2	2.00
	b)								
2.00	c)	steif	d)	e) braung	jrau				
	f)	Klei	g)	h)	i)				
	a)	Feinsand, schwach sch		B.Pr.	3	3.50			
	b)			B.Pr. B.Pr. B.Pr.	4 5	5.00 6.50			
8.00	c)						В.РГ.	6	8.00
	f)	Feinsand	g)	h)	i)				
				,	++		B.Pr.	7	9.50
		Feinsand, mittelsandig,	schlumg, Muscheireste				D.F1.	,	9.30
11.00	b)								
	c)		d) _{nzb}	e) grau					
	f)	Feinsand	g)	h)	i) ++				
	a)	Mittelsand, schwach gr Schluff-Lagen		B.Pr.	8	11.00			
12.00	b)								
3 -	c)		d) nzb	e) grau					
	f)	Mittelsand	g)	h)	i) ++				
1) Fint	racı	ıng nimmt der wissensch	i naftliche Bearheiter vor			I	[<u> </u>



für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Auftrags-Nr.: 0500-24

Anlage: 3.1 Seite 5

Bohr	un	g BS 4 / Blat	t: 2		Höhe:	2.42 mNHN (ca.)	Datu 16.0	ım: 9.2024	
1			2			3	4	5	6
Bis	a)	Benennung der Bodena und Beimengungen	art			Bemerkungen	E	Entnom Prob	
m	b)	Ergänzende Bemerkung	g ¹⁾			Sonderprobe Wasserführung			Tiefe
unter Ansatz-	c)	Beschaffenheit nach Bohrgut	d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang	e) Farbe		Bohrwerkzeuge Kernverlust	Art	Nr	in m (Unter-
punkt	f)	Übliche Benennung	g) Geologische Benennung ¹⁾	h) ¹⁾ Gruppe	i) Kalk- gehalt	Sonstiges			kante)
	a)	Schluff, stark sandig, s Sand-Lagen, Sand-Bän	chwach tonig, schwach kie der	sig,			B.Pr.	9	12.50
12.50	b)								
	c)	steif	d)	e) grau					
	f)	Geschiebemergel	g)	h)	i) ++				
	a)	Mittelsand, feinsandig,	schwach grobsandig			GW (2.0), nach Beendigung der	B.Pr.	10	14.00
14.00	b)					Sondierung			
	c)		d) szb	e) hellbra	un				
	f)	Mittelsand	g)	h)	i) ++				
	a)								
	b)								
	c)		d)	e)					
	f)		g)	h)	i)				
	a)								
	b)								
	c)		d)	e)		_			
	f)		g)	h)	i)				
	a)								
	b)								
	c)		d)	e)					
	f)		g)	h)	i)				
1) Fint	ragu	ıng nimmt der wissensch	naftliche Bearheiter vor						



für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Auftrags-Nr.: 0500-24

Anlage: 3.1 Seite 6

Vorhaben: Neubau eines Batteriespeichers am Umspannwerk (Heide-West), 25770 Lieth, Dellweg

Bohrung BS 5 / Blatt: 1 Höhe: 2.29 mNHN (ca.)

Datum: 16.09.2024

Bohr	un	g BS 5 / ві	att: 1		Höhe: 2	2.29 mNHN (ca.)	Datu 16.0	m: 9.2024	1
1			2			3	4	5	6
Bis	a)	Benennung der Bode und Beimengungen	nart			Bemerkungen	E	ntnom Prob	
m	b)	Ergänzende Bemerku	ng ¹⁾			Sonderprobe Wasserführung			Tiefe
unter Ansatz-	c)	Beschaffenheit nach Bohrgut	d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang	e) Farbe		Bohrwerkzeuge Kernverlust	Art	Nr	in m (Unter-
punkt	f)	Übliche Benennung	g) Geologische Benennung ¹⁾	h) ¹⁾ Gruppe	i) Kalk- gehalt	Sonstiges			kante)
	a)	Mutterboden, schluffi	trocken	B.Pr.	1	0.30			
0.30	b)								
	c)		d) _{nzb}	e) dunke	lbraun				
	f)	Mutterboden	g)	h)	i)				
	a)	Klei, Schluff, sandig,	schwach tonig, schwach hur	nos			B.Pr.	2	0.80
0.80	b)								
	c)	steif	d)	e) braung	grau				
	f)	Klei	g)	h)	i)				
	a) Feinsand, sehr stark schluffig, Schluff-Lagen						B.Pr.	3	2.00
2.00	b)								
	c)		d) nzb	e) grau					
	f)	Feinsand	g)	h)	i) ++				
	a)	Feinsand, schluffig, s Muschelreste	chwach mittelsandig,			GW (1.5), nach Beendigung der	B.Pr. B.Pr.	4 5	3.50 5.00
8.00	b)					Sondierung	B.Pr. B.Pr.	6 7	6.50 8.00
0.00	c)		d) nzb	e) grau					
	f)	Feinsand	g)	h)	i) ++				
	a)								
	b)								
	c)	d) e)							
	f)		g)	h)	i)				
1) Eint	ragu	ing nimmt der wissens	chaftliche Bearbeiter vor	1	ı	ı	1		1



für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Auftrags-Nr.: 0500-24

Anlage: 3.1 Seite 1

Bohr	un	g BS 1 / Blat	t: 1		Höhe:	2.09 mNHN (ca.)	Datu 16.0	m: 9.2024	ļ
1			2			3	4	5	6
Bis	a)	Benennung der Bodena und Beimengungen	art			Bemerkungen	Entnommene Proben		
m	b)	Ergänzende Bemerkun	g ¹⁾			Sonderprobe Wasserführung			Tiefe
unter Ansatz-	c)	Beschaffenheit nach Bohrgut	d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang	e) Farbe	,	Bohrwerkzeuge Kernverlust	Art	Nr	in m (Unter-
punkt	f)	Übliche Benennung	g) Geologische Benennung ¹⁾	h) ¹⁾ Gruppe	i) Kalk- gehalt	Sonstiges			kante)
	a)	Mutterboden, schluffig		trocken	B.Pr.	1	0.30		
0.30	b)								
	c)		d) _{nzb}	e) dunke	lbraun				
	f)	Mutterboden	g)	h)	i)				
	a)	Klei, Schluff, sehr stark schwach humos	sandig, schwach tonig,				B.Pr.	2	0.60
0.60	b)								
	c)	steif	d)	e) braun	grau				
	f)	Klei	g)	h)	i)				
	a)	Feinsand, sehr stark so		B.Pr.	3	2.00			
2.00	b)								
	c)		d) nzb	e) grau					
	f)	Feinsand	g)	h)	i) ++				
	a)	Feinsand, schluffig, Mu	schelreste				B.Pr. B.Pr.	4 5	3.50 5.00
8.00	b)						B.Pr.	6	6.50
	c)		d) nzb	e) grau					
	f)	Feinsand	g)	h)	i) ++				
	a)	Mittelsand, feinsandig,	schwach schluffig			GW (1.5), nach Beendigung der	B.Pr. B.Pr.	7 8	8.00 9.50
14.00	b)					Sondierung	B.Pr. B.Pr. B.Pr.	9 10 11	11.00 12.50 14.00
	c)		d) nzb - szb	e) grau			ינים	11	17.00
	f)	Feinsand	g)	h)	i) ++				
1) Eint	ragu	ıng nimmt der wissensch	naftliche Bearbeiter vor						



1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor

Schichtenverzeichnis

für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Auftrags-Nr.: 0500-24

Anlage: 3.1 Seite 2

Vorhaben: Neubau eines Batteriespeichers am Umspannwerk (Heide-West), 25770 Lieth, Dellweg Datum: Schurf BS 2 / Blatt: 1 Höhe: 2.30 mNHN (ca.) 16.09.2024 2 Entnommene a) Benennung der Bodenart Proben und Beimengungen Bemerkungen Bis Sonderprobe b) Ergänzende Bemerkung ¹⁾ Wasserführung Tiefe ... m Beschaffenheit d) Beschaffenheit unter Bohrwerkzeuge in m e) Farbe Art Nr nach Bohrgut nach Bohrvorgang (Unter-Ansatz-Kernverlust h) 1) i) Kalk-Sonstiges kante) punkt Geologische Benennung 1) Übliche Benennung Gruppe gehalt B.Pr. 0.40 trocken 1 a) Mutterboden, schluffig b) 0.40 d) nzb c) e) dunkelbraun h) i) Mutterboden g) B.Pr. 1.20 a) Klei, Schluff, sehr stark sandig, schwach tonig, schwach humos b) 1.20 d) c) steif e) braungrau g) h) i) Klei B.Pr. 2.00 a) Klei, Schluff, sandig, tonig b) 2.00 d) e) grau c) steif - weich g) h) i) Klei ++ GW (1.7), nach 3.50 B.Pr. a) Feinsand, schluffig, Muschelreste Beendigung der B.Pr. 5 5.00 Sondierung B.Pr. 6.50 6 b) 8.00 B.Pr. 7 8.00 d) nzb e) grau h) g) i) Feinsand ++ a) b) d) c) e) f) g) h) i)



1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor

Schichtenverzeichnis

für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Auftrags-Nr.: 0500-24

Anlage: 3.1 Seite 3

Vorhaben: Neubau eines Batteriespeichers am Umspannwerk (Heide-West), 25770 Lieth, Dellweg Datum: BS₃ Bohrung / Blatt: 1 Höhe: 2.41 mNHN (ca.) 16.09.2024 2 Entnommene a) Benennung der Bodenart Proben und Beimengungen Bemerkungen Bis Sonderprobe b) Ergänzende Bemerkung ¹⁾ Wasserführung Tiefe ... m d) Beschaffenheit Beschaffenheit unter Bohrwerkzeuge in m e) Farbe Art Nr nach Bohrgut nach Bohrvorgang Ansatz-Kernverlust (Unterh) 1) i) Kalk-Sonstiges kante) punkt Geologische Benennung 1) Übliche Benennung Gruppe gehalt B.Pr. 0.30 trocken 1 a) Mutterboden, schluffig b) 0.30 d) nzb c) e) dunkelbraun g) h) i) Mutterboden B.Pr. 1.20 a) Klei, Schluff, sehr stark sandig, schwach tonig b) 1.20 d) c) steif e) braungrau g) h) i) f) Klei B.Pr. 2.00 a) Klei, Schluff, sehr stark sandig, schwach tonig b) 2.00 d) e) grau c) steif - weich g) h) Klei i) ++ B.Pr. 3.50 a) Feinsand, schluffig, Muschelreste b) 4.00 c) d) nzb e) grau h) g) i) Feinsand ++ GW (1.8), nach 5.00 B.Pr. 5 a) Feinsand, schwach schluffig, mittelsandig, Muschelreste Beendigung der B.Pr. 6 6.50 8.00 Sondierung B.Pr. b) 8.00 c) d) nzb e) grau g) h) i) Feinsand ++



für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Auftrags-Nr.: 0500-24

Anlage: 3.1 Seite 4

Bohr	un	g BS 4 / Blat	t: 1		Höhe:	2.42 mNHN (ca.)	Datu 16.0	m: 9.2024	
1			2			3	4	5	6
Bis	a)	Benennung der Bodena und Beimengungen	Bemerkungen	E	ntnom Prob	nmene Den			
m		Ergänzende Bemerkung				Sonderprobe Wasserführung			Tiefe
unter Ansatz-	c)	Beschaffenheit nach Bohrgut	d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang	e) Farbe		Bohrwerkzeuge Kernverlust	Art	Nr	in m (Unter-
punkt	f)	Übliche Benennung	g) Geologische Benennung ¹⁾	h) ¹⁾ Gruppe	i) Kalk- gehalt	Sonstiges			kante)
	a)	Mutterboden, schluffig				trocken	B.Pr.	1	0.50
0.50	b)								
0.50	c)		d) _{nzb}	e) dunkel	braun				
	f)	Mutterboden	g)	h)	i)				
	a)	Klei, Schluff, tonig, san	dig				B.Pr.	2	2.00
	b)								
2.00	c)	steif	d)	e) braung	jrau				
	f)	Klei	g)	h)	i)				
	a)	Feinsand, schwach sch		B.Pr.	3	3.50			
	b)			B.Pr. B.Pr. B.Pr.	4 5	5.00 6.50			
8.00	c)						В.РГ.	6	8.00
	f)	Feinsand	g)	h)	i)				
				,	++		B.Pr.	7	9.50
		Feinsand, mittelsandig,	schlumg, Muscheireste				D.F1.	,	9.30
11.00	b)								
	c)		d) _{nzb}	e) grau					
	f)	Feinsand	g)	h)	i) ++				
	a)	Mittelsand, schwach gr Schluff-Lagen		B.Pr.	8	11.00			
12.00	b)								
3 -	c)		d) nzb	e) grau					
	f)	Mittelsand	g)	h)	i) ++				
1) Fint	racı	ıng nimmt der wissensch	i naftliche Bearheiter vor			I	[<u> </u>



für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Auftrags-Nr.: 0500-24

Anlage: 3.1 Seite 5

Bohr	un	g BS 4 / Blat	t: 2		Höhe:	2.42 mNHN (ca.)	Datu 16.0	ım: 9.2024	
1			2			3	4	5	6
Bis	a)	Benennung der Bodena und Beimengungen	art			Bemerkungen	E	Entnom Prob	
m	b)	Ergänzende Bemerkung	g ¹⁾			Sonderprobe Wasserführung			Tiefe
unter Ansatz-	c)	Beschaffenheit nach Bohrgut	d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang	e) Farbe		Bohrwerkzeuge Kernverlust	Art	Nr	in m (Unter-
punkt	f)	Übliche Benennung	g) Geologische Benennung ¹⁾	h) ¹⁾ Gruppe	i) Kalk- gehalt	Sonstiges			kante)
	a)	Schluff, stark sandig, s Sand-Lagen, Sand-Bän	chwach tonig, schwach kie der	sig,			B.Pr.	9	12.50
12.50	b)								
	c)	steif	d)	e) grau					
	f)	Geschiebemergel	g)	h)	i) ++				
	a)	Mittelsand, feinsandig,	schwach grobsandig			GW (2.0), nach Beendigung der	B.Pr.	10	14.00
14.00	b)					Sondierung			
	c)		d) szb	e) hellbra	un				
	f)	Mittelsand	g)	h)	i) ++				
	a)								
	b)								
	c)		d)	e)					
	f)		g)	h)	i)				
	a)								
	b)								
	c)		d)	e)		_			
	f)		g)	h)	i)				
	a)								
	b)								
	c)		d)	e)					
	f)		g)	h)	i)				
1) Fint	ragu	ıng nimmt der wissensch	naftliche Bearheiter vor						



für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Auftrags-Nr.: 0500-24

Anlage: 3.1 Seite 6

Vorhaben: Neubau eines Batteriespeichers am Umspannwerk (Heide-West), 25770 Lieth, Dellweg

Bohrung BS 5 / Blatt: 1 Höhe: 2.29 mNHN (ca.)

Datum: 16.09.2024

Bohr	un	g BS 5 / ві	att: 1		Höhe: 2	2.29 mNHN (ca.)	Datu 16.0	m: 9.2024	1
1			2			3	4	5	6
Bis	a)	Benennung der Bode und Beimengungen	nart			Bemerkungen	E	ntnom Prob	
m	b)	Ergänzende Bemerku	ng ¹⁾			Sonderprobe Wasserführung			Tiefe
unter Ansatz-	c)	Beschaffenheit nach Bohrgut	d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang	e) Farbe		Bohrwerkzeuge Kernverlust	Art	Nr	in m (Unter-
punkt	f)	Übliche Benennung	g) Geologische Benennung ¹⁾	h) ¹⁾ Gruppe	i) Kalk- gehalt	Sonstiges			kante)
	a)	Mutterboden, schluffi	trocken	B.Pr.	1	0.30			
0.30	b)								
	c)		d) _{nzb}	e) dunke	lbraun				
	f)	Mutterboden	g)	h)	i)				
	a)	Klei, Schluff, sandig,	schwach tonig, schwach hur	nos			B.Pr.	2	0.80
0.80	b)								
	c)	steif	d)	e) braung	grau				
	f)	Klei	g)	h)	i)				
	a) Feinsand, sehr stark schluffig, Schluff-Lagen						B.Pr.	3	2.00
2.00	b)								
	c)		d) nzb	e) grau					
	f)	Feinsand	g)	h)	i) ++				
	a)	Feinsand, schluffig, s Muschelreste	chwach mittelsandig,			GW (1.5), nach Beendigung der	B.Pr. B.Pr.	4 5	3.50 5.00
8.00	b)					Sondierung	B.Pr. B.Pr.	6 7	6.50 8.00
0.00	c)		d) nzb	e) grau					
	f)	Feinsand	g)	h)	i) ++				
	a)								
	b)								
	c)	d) e)							
	f)		g)	h)	i)				
1) Eint	ragu	ing nimmt der wissens	chaftliche Bearbeiter vor	1	ı	ı	1		1